

02.07.2013

## Nota aan alle examinatoren(H) en piloten(H)

Betreft: R22 en R44

In AMC van verordening EC 1178/2011 staat het volgende geschreven:

"Only the following SEP helicopter types can be considered for crediting of the proficiency check. Other SEP helicopters (for example the R22 and R44) should not be given credit for."

Dit betekent dat enkel voor de helikopters die opgenomen zijn in de lijst van AMC1 FCL.740. H(a)(3) krediet kan bekomen worden voor de vereiste om te slagen voor de bekwaamheidsproef. Voor alle helikopters die buiten deze AMC vallen moet er een aparte test afgelegd worden. Dit betekent 1 test voor R22 en 1 test voor R44.

*Referentie: AMC1 FCL.740.H(a)(3) Revalidation of type ratings — helicopters*